



CODAN

## Errata

---

La section suivante est une correction du manuel de référence de l'émetteur-récepteur HF BLU 9780 (Français), pièce Codan numéro 15-04085 Edition 1, octobre 1997.

## Contrôle des sorties de canal et de bande d'antenne

La correction suivante se situe au Chapitre 4, mode *Paramétrage par barrette de pontage— Contrôle des sorties de canal et de bande d'antenne*. Les valeurs de groupe de bandes du Tableau 4-1 ont été corrigées conformément au tableau suivant.

Sorties			Groupe de bandes 1 Gammes de fréquence	Groupe de bandes 2 Gammes de fréquence
4	2	1	(MHz)	(MHz)
B	B	B		<2
B	B	H	<2	2–2,99999
B	H	B	2– 2,99999	3–3,99999
B	H	H	3–4,99999	4–5,99999
H	B	B	5–7,99999	6–8,99999
H	B	H	8–12,99999	9–12,99999
H	H	B	13–19,99999	13–19,99999
H	H	H	20–30	20–30