



CODAN

Errata

La sección siguiente es una corrección a la Primera Edición del manual de referencia del transceptor de HF BLU (Español) de 1997, número de parte 15-04078 de Codan.

Banda de antena o control de canal

La siguiente corrección corresponde al Capítulo 9, *Modo de Ajustes con Enlace—Banda de antena o control de canal*.

Los valores de ajuste de banda han sido corregidos a los valores de la siguiente tabla.

Salidas 4 2 1	Rangos de frecuencia del juego de Banda 1 (MHz)	Rangos de frecuencia del juego de Banda 2 (MHz)
L L L		< 2
L L H	< 2	2–2,99999
L H L	2–2,99999	3–3,99999
L H H	3–4,99999	4–5,99999
H L L	5–7,99999	6–8,99999
H L H	8–12,99999	9–12,99999
H H L	13–19,99999	13–19,99999
H H H	20–30	20–30

