



CODAN

Errata

La siguiente sección es una corrección a la Primera Edición del Manual de Referencia del Transceptor de HF BLU 9780 (Español) Noviembre 1997, número de parte de Codan 15-04110.

Control de salidas de banda de antena y canales

La siguiente corrección corresponde al Capítulo 4, *Modo de Ajustes con Enlace—Control de salidas de banda de antena y canales*. Los valores de ajustes de banda de la Tabla 4-1 han sido corregidos a los valores de la siguiente tabla.

Salidas			Rangos de frecuencia Juego de Banda 1	Rangos de frecuencia Juego de Banda 2
4	2	1	(MHz)	(MHz)
L	L	L		<2
L	L	H	<2	2–2,99999
L	H	L	2– 2,99999	3–3,99999
L	H	H	3–4,99999	4–5,99999
H	L	L	5–7,99999	6–8,99999
H	L	H	8–12,99999	9–12,99999
H	H	L	13–19,99999	13–19,99999
H	H	H	20–30	20–30